

Kendte punktkilder indenfor Indvindingsopland (omkranset af blå streg) til Nordfyns Vandværk


Nordfyns Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN

Her hentes vi vandet
Vandværkets indvindingsopland er kortlagt - den blå linje.
Der ses, at Tørris og Nordfyns Vandværk har det indvindingsopland i området.
I Skovsø kan der ses, at der netop i dette område findes en af flere punktkilder.
Det gult skraverede område er kortlagt som et potentielt grundvandsdårligt opland.

Indvindingsopland

Nordfyns Vandværk

Driftsstatus
Vandværket kører normalt.
Angående pesticider se under vandkvalitet.
Hårdhed = 25



Det gult skraverede:
nitratfølsomt område

De røde punkter viser, hvor der i 1982 var udbrud af mund & klovsyge og der blev nedgravet dyr og alt muligt der var på gårdene (inklusive kemikalier og pesticider) efter myndighedsinstrueret deponering.

PUNKTKILDEFORURENING
Region Syddanmark har kortlagt og påvist flg. pesticidfund:
Hovedsageligt nedbrydningsstoffet chloridazondesphenyl op til 13 µg/l. Desuden mindre indhold af moderstoffet chloridazon (0,16 myg/l) samt dichlorprop (0,37 myg/l) og MCPA (0,16 myg/l) over grundvandskvalitetskriteriet på 0,1 myg/l. Endeligt er der spor af andre pesticider, som er under grundvandskvalitetskriteriet.